
TAVOLA XIII CARTA DELLA FATTIBILITA'



AREA A FATTIBILITA' GEOLOGICA 2: NECESSARIA NORMALE CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA IN FASE ESECUTIVA

FATTIBILTA' IDRAULICA 1 : NESSUNA PRESCRIZONE

FATTIBILTA' SISMICA 2: L'AREA RICADE IN PERICLOSITA' SISMICCA 3 MA DALLA INDAGINE HVSR EFFETTUATA NELLE VICINANZE NON SI EVIDENZIANO CRITICITA' IMPORTANTI. AMMESSA QUINDI LADETERMINAZIONE Vs30 (ANCHE PER LA NATURA DELL'INTERVENTO) MA E' NECESSARIA LA VERIFICA A LIQUEFAZIONE PER EVENTUALI COLTRI SABBIOSE SATURE SUPERFICIALI

IN ASSENZA DI SCHEDE DI FATTIBILITA' SPECIFICHE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI, LA FATTIBILITA' VIENE ASSEGNATA ORA PER LA PRIMA VOLTA. LA PRESENTE TAVOLA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE E TIENE CONTO DELLE CARTOGRAFIE RIPORTATE NELLE ALTRE TAVOLE, ESTRATTE DAL PIANO STRUTTURALE COMUNALE ED IN PARTICOLARE :

PERICOLOSITA' IDRAULICA : 2 AGGIORNATA POI AD 1 CON STUDI DI DETTAGLIO
PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA: 1
PERICOLOSITA' SISMICA: 3